



자동기계 제작시 여기에 맞추어서 상판
또는 하판에 M6 TAP 8개 가공해야함



S45C 흑착색